







Additional comments /
Zusatzinformationen

Non-dimensioned radii /
Nicht bemaßte Radien = Rx,x

All visible surfaces have to be free of surface defects /
Sämtliche Sichtflächen müssen frei von Oberflächendefekten sein

For missing dimensions please check 3D-data - 3D-data are generally binding /
Fehlende Maße bitte den 3D-Daten entnehmen, 3D-Daten generell bindend